
USA Chemicals – Porto Feliz


- Data do acidente: 1983
- Vazamento de produto armazenado em tanques aéreos na Chácara São Vicente
- Material identificado como "Hidrocarbonetos Clorados Residuais Pesados ou Leves"
- Volume vazado: aproximadamente 400 a 500 m³

Localização Tancagem - Chácara São Vicente





Poços Profundos "Semi-artesianos"











Modelo Conceitual





Medidas Adotadas

- Atendimento emergencial: recuperação do produto (200 m³), remoção de lodo (lago Chácara Casarão) e solo contaminados (escoamento superficial)
- Monitoramento Ambiental CETESB: cursos de água, poços de captação de água subterrânea, açudes e nascentes (maior regularidade a partir de 2003)

Tabela 1. Pontos amostrados em Porto Feliz em maio-junho /2017

| Poço | Tipo | Proprietário | Amostra | Coleta | |
|----------------------|--------------------|---|---------|------------|--|
| 2 | Cacimba (9,1m) | Antônio C.B. Oliveira (Chac DEC resid. Celso) | 1716436 | 06/06/2017 | |
| 3 | Tanque (saída) | Antônio C.B. Oliveira (Chac DEC resid. Celso) | 1716434 | 06/06/2017 | |
| 3A | Tanque (entrada) | Antônio C.B. Oliveira (Chac DEC-resid. Celso) | 1716435 | 06/06/2017 | |
| 4 | Tanque/ PM (1,26m) | Euclides Coan (Chac DEC-resid Ning). | 1716433 | 06/06/2017 | |
| 8 | Tubular (100m) | Roberto Refinetti (Ex-Chac. Casarão, atual Chac São Francisco), | 1716447 | 08/06/2017 | |
| &A. | Piscina | Roberto Refinetti (Ex-Chac, Casarão, atual Chac São Francisco), | 1716448 | 08/06/2017 | |
| 12 Tanque/PM (2,04m) | | João Batista Ercolin (Chac Ercolin). | 1716437 | 06/06/2017 | |
| 13 | Cacimba (13m) | Edson D. Posso (Chac, 4 Trevo(Ex Deny) | 1716444 | 07/06/2017 | |
| 15 | Cacimba (25m) | Nelson Tabarro (Chac, Tabarrinha) | 1716432 | 01/06/2017 | |
| 17 | Tubular (248m) | Porto Feliz S/A (Poço Novo) | 1716409 | 29/05/2017 | |
| 18 | Tubular (270m) | Porto Feliz S/A (Poço Velho) | 1716412 | 29/05/2017 | |
| 18A | Tubular (500m) | Porto Feliz S/A (Poço + Novo) | 1716414 | 29/05/2017 | |
| 26 | Tubular (150m) | Tito Roque Mietto (Chac. São Roque) | 1716446 | 08/06/2017 | |
| 27 | Cacimba (1,2m) | José Emygdio Carvalho (Chac. Vovo) | 1716430 | 01/06/2017 | |
| 30 | Tubular | Paulo R. Guerini (Portal dos Bandeirantes). | 1716421 | 31/05/2017 | |
| 31 | Cacimba (7,34m) | Edmilson B. Guilger (Recento Guilger) | 1716427 | 31/05/2017 | |
| 31A | Bomba/caixa d'água | Edmilson B. Guilger (Recento Guilger) | 1716428 | 31/05/2017 | |
| 33 | Cacimba (1m) | Sítio Marabo | 1716425 | 02/06/2017 | |
| 33 | Lago | Sítio Marabo | 1716423 | 31/05/2017 | |
| 33 | PM (2,5m) | Sítio Marabo | 1716424 | 31/05/2017 | |
| 34 | Tubular (120m) | Tomeyko (Chac Tomeyko) | 1716422 | 31/05/2017 | |
| 36 | PM (1,93m) | Chácara Avandni | 1716439 | 06/06/2017 | |
| 37 | Captação | SAAE - Captação de Água - Rib. <u>Avecuia</u> | 1716429 | 01/06/2017 | |
| 46 | Tubular (100m) | Silvio Tristão Camargo (Celsi) - Ind. Sofá). | 1716440 | 06/06/2017 | |
| 48 | Tubular | Celso Carvalho (Chac. Triangulo), | 1716438 | 06/06/2017 | |
| 49 | Nascente | Laje (próximo g antiga USA) | 1716426 | 31/05/2017 | |
| 91 | Tubular (54m) | Geraldo Nunes Matos | 1716431 | 01/06/2017 | |
| Ponto | s de Interesse | | | | |
| Poço Tubular (450m) | | General Water/SAAE Ροφ 01 | 1716415 | 29/05/2017 | |
| Poço Tubular (390m) | | General Water/SAAE Poco 02 | 1716417 | 29/05/2017 | |
| Poço Tubular (450m) | | General Water/SAAE Ροφ 03 | 1716418 | 29/05/201 | |
| Poço Tubular (402m) | | General Water/SAAE Poço 04 | 1716419 | 29/05/201 | |
| Poço Tubular (462m) | | General Water/SAAE Poco 05 | 1716416 | 29/05/201 | |
| Poço Tubular (290m) | | General Water/SAAE Poço 06 | 1716445 | 08/06/201 | |
| Coleta Torneira | | Porto Feliz S/A – Pia da Cozinha | 1716411 | 29/05/201 | |
| Coleta Torneira | | Porto Feliz S/A – Áres de Produção | 1716413 | 29/05/201 | |
| Coleta Piscina | | Porto Feliz S/A – Armazenamento Água do Poço | 1716410 | 29/05/2017 | |
| PM-25 (10,7m) | | Poço Monitoramento Solvay – Rod. Marechal Rondon. | 1716441 | 07/06/201 | |
| PM-27 (11,1m) | | Poço Monitoramento Solvay – Rod. Marechal Rondon | 1716442 | 07/06/201 | |
| | (9.8m) | Poço Monitoramento Solvay – Rod. Marechal Rondon | 1716443 | 07/06/201 | |

Pontos de Coleta 2017



Contaminantes identificados

- Tetracloreto de Carbono
- Tetracloroeteno
- Tricloroeteno
- 1,2 cis e trans dicloroeteno
- 1,1 dicloroeteno
- Cloreto de Vinila

- 1,1,2,2 tetracloroetano
- 1,1,2 tricloroetano
- 1,2 dicloroetano
- 1,1 dicloroetano
- Benzeno
- Clorofórmio

Tabela 4. Resultados da Amostragem maio-junho de 2017 (µg/L) - Porto Feliz - USA Chemicals


| Pontos Monitorados | tados da Amostragem maio-junho de 2017 (µg/L) - Porto Feliz - USA Chemicals Parâmetros de Interesse (µg/L) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|-----------|-------------|------|-------|------|------|-------|--------------|---------|----------------|
| | TC | PCE | TCE | 1,2DQEsia | 1,2DQEtrans | | | | | | Cloroformio | Benzeno | CLVinit |
| Valor Intervenção. | 4 • | 40 ● | 20 • | 15 | 0 • | 30 • | 0,76* | 2,8* | 10 • | 53 ● | 300 ● | 5 ● | 2 • |
| 2 | | | 3,57 | | | | | | | | 10,8 | | |
| 3(saida tanque) | | | | | | | | | | | | | |
| A (entrada tanque) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 230 | 3,53 | 238 | 60 | 61,2 | 22,6 | | 50,2 | | 114 | 1030 | | |
| 12 | L | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 159 | 3,83 | 208 | 41,1 | 33,2 | | 7,6 | 88 | | 79,4 | 833 | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 12,3 | | 18,6 | 4,53 | 6,33 | 26,8 | | 36,1 | 14,3 | 17,6 | 52,7 | | |
| 18 | 90,5 | | 107 | 28,1 | 38,2 | | | 155 | 6,42 | 78,4 | 341 | | |
| 182 | 59,4 | 8,1 | 66,5 | 11,8 | 17,7 | 43,3 | | 127 | | 25,7 | 208 | | |
| orto Feliz restaurante | | | | | | | | | | | 8,6 | | |
| orto Feliz produção | 5,54 | | 7,57 | | 2,66 | | | 24,7 | | 3,65 | 40,2 | | |
| Porto Feliz Piscina | 14,6 | | 19 | 3,79 | 5,68 | 11,2 | | 43,3 | | 7,45 | 64,6 | | |
| 26 | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2,54 | | 9,92 | | | | 2,85 | 46,4 | | 3,36 | 22 | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 A (saida mangueira) | | | | | | | | | | | | | |
| 33 Cacimba | | | | | | | | | | | | | |
| 33 Lagoa | | | | | | | | | | | | | |
| 33 PM | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 46 48 | — | | E 75 | | | | | | | 4 5 5 | 3,26 33.9 | | |
| 49 | | | 5,75 | | | | | | | 4,55 | 27.5 | | |
| 49 51 | 2,64 | | 7,25 | | | | 31,4 | 196 | | 2,61 | 27,5 | | |
| • | ├ | | | | | | | | | | | | |
| 0 (General <u>Water</u> 01) 91 Geraldo Matos | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 (General Water 02) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 (General <u>Water</u> 03) 4 (General Water 04) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 (General Water 05) PM-25 Solvay | - | | 3.89 | | | | | | | 2.72 | 6.19 | | |
| PM-27 Solvay | 500 | 13.6 | -, | 440 | 405 | | 40.7 | 220 | 42.2 | | | | |
| | 588 | 13,0 | 776 | 112 | 105 | | 18,7 | 220 | 12,3 | 204 | 2210 | | 40.5 |
| PM-28 Solvay | 33,7 | | 128 | 33,9 | 24,7 | | | 21,6 | 9,2 | 49 | 163 | | 10,7 |


^{*} USEPA - R.\$La (Jun/2017, 10°) • CETESB - Valores Orientadores (2014) Espaços não preenchidos (< LQ) Valores em negrito = superiores aos valores de referência


Investigações Ambientais


- Iniciadas em 2013 pela Solvay
- Área Interna e Externa (imediações da USA Chemicals)
- Meios Investigados: solo, águas subterrâneas e vapores no solo
- Etapas desenvolvidas até o momento:
 - Avaliação Preliminar
 - Investigação Confirmatória
 - Investigação Detalhada


Geologia Local Complexa












Proposta Área de Restrição – Uso das Águas Subterrâneas Locais

- Estabelecimento de área de restrição e controle de uso das águas subterrâneas locais, baseado, a princípio, nos resultados históricos dos monitoramentos realizados até o momento. Esta área deverá ter um raio de 1000m à partir do centro da área da USA Chemicals
- A área de restrição e controle proposta levou em consideração as características das propriedades existentes (rural, residencial, comercial/industrial), dos pontos de captação (poços cacimbas e tubulares, tanques ou nascentes), das distâncias em relação a área fonte e da presença de contaminação detectada no monitoramento dos poços de abastecimento

Medidas de restrição e controle para os poços de captação de água subterrânea

| Poços Atuais | Concentração de VOCs > VIs ou > LQ | Concentração de VOCs < LQ | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| Poço com Outorga | Tamponamento ou transformação em poço de monitoramento multinível | Continuidade de uso com manutenção do monitoramento - Trimestral (consumo maior que 5m³/dia) - Semestral (consumo menor que 5m³/dia) | | | | |
| Poços sem Outorga | Tamponamento ou transformação em poço de monitoramento multinível | Permitida a continuidade de uso com manutenção do monitoramento Regularização da outorga Trimestral (consumo maior que 5m³/dia) Semestral (consumo menor que 5m³/dia) | | | | |
| Poços Desativados | Tamponamento ou transformação em poço de monitoramento multinível | Permitida a reativação de uso com manutenção do monitoramento - Regularização da outorga - Trimestral (consumo maior que 5m³/dia) - Semestral (consumo menor que 5m³/dia) | | | | |



Critérios para Regulamentação da Área de Restrição de Uso e Controle da Água Subterrânea

- POÇOS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADOS NA ÁREA DE RESTRIÇÃO
- Poços de abastecimento nas propriedades localizadas na área de restrição de uso e controle, onde foram detectadas concentrações de VOCs superiores aos padrões de potabilidade ou valores orientadores utilizados para comparação ou superiores aos limites de quantificação dos métodos analíticos, devem ser tamponados. Não deve ser permitida a perfuração de novos poços nessas propriedades
- Poços de abastecimento nas propriedades localizadas na área de restrição de uso e controle, onde não foram detectadas concentrações de VOCs superiores aos padrões de potabilidade ou valores orientadores utilizados para comparação ou superiores aos limites de quantificação dos métodos analíticos, deve ser permitida a continuidade de uso, mediante a realização de monitoramentos da qualidade da água subterrânea com periodicidade semestral (consumo menor do que 5 m³/dia) ou trimestral (consumo maior do que 5 m³/dia). Não deve ser permitida a perfuração de novos poços nessas propriedades

Critérios para Regulamentação da Área de Restrição de Uso e Controle da Água Subterrânea

- Poços abandonados (fora de uso) nas propriedades localizadas na área de restrição e controle devem ser tamponados
- Poços irregulares já identificados nas propriedades localizadas na área de restrição de uso e controle, onde foram detectadas concentrações de VOCs superiores aos padrões de potabilidade ou valores orientadores utilizados para comparação ou superiores aos limites de quantificação dos métodos analíticos, devem ser tamponados

Critérios para Regulamentação da Área de Restrição de Uso e Controle da Água Subterrânea

- Poços irregulares já identificados nas propriedades localizadas na área de restrição de uso e controle, onde não foram detectadas concentrações de VOCs superiores aos padrões de potabilidade ou valores orientadores utilizados para comparação ou superiores aos limites de quantificação dos métodos analíticos, devem ser imediatamente regularizados. Deve ser permitida a continuidade de uso, mediante a realização de monitoramentos da qualidade da água subterrânea com periodicidade semestral (consumo menor do que 5 m³/dia) ou trimestral (consumo maior do que 5 m³/dia). Não deve ser permitida a perfuração de novos poços nessas propriedades
- Poços de abastecimento nas propriedades industriais (Porto Feliz S.A.) localizadas na área de restrição de uso e controle, onde foram detectadas concentrações de VOCs superiores aos padrões de potabilidade ou valores orientadores utilizados para comparação ou superiores aos limites de quantificação dos métodos analíticos, deve ser permitida a continuidade de uso, mediante a realização de monitoramentos da qualidade da água subterrânea com periodicidade mensal, desde que a água captada seja tratada e utilizada somente no processo produtivo. Não deve ser permitida a perfuração de novos poços nessas propriedades